

烟台市蓬莱区自然资源和规划局
烟台市蓬莱旅游度假区管理委员会
烟台市蓬莱区发展和改革局
烟台市蓬莱区教育和体育局
烟台市蓬莱区财政局
烟台市蓬莱区住房和城乡建设局
烟台市蓬莱区综合行政执法局
烟台市蓬莱区交通运输局
烟台市蓬莱区水务局
烟台市蓬莱区应急管理局
蓬莱市气象局
烟台市蓬莱区林业局
烟台市蓬莱公路建设养护中心

文件

烟蓬自然资规发〔2025〕2号

关于印发烟台市蓬莱区2025年地质灾害防治方案的通知

各有关区直部门、镇街：

《烟台市蓬莱区 2025 年地质灾害防治方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。



烟台市蓬莱区自然资源和规划局



烟台市蓬莱旅游度假区管理委员会



烟台市蓬莱区发展和改革委员会



烟台市蓬莱区教育和体育局



烟台市蓬莱区财政局



烟台市蓬莱区住房和城乡建设局



烟台市蓬莱区综合行政执法局



烟台市蓬莱区交通运输局



烟台市蓬莱区水务局



烟台市蓬莱区应急管理局



蓬莱市气象局



烟台市蓬莱区林业局



烟台市蓬莱公路建设养护中心

2025 年 6 月 12 日

烟台市蓬莱区 2025 年地质灾害防治方案

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实省、市关于地质灾害防治工作安排部署，有效防范化解重大地质灾害风险，保障人民群众生命财产安全，切实做好 2025 年全区地质灾害防治工作，根据《地质灾害防治条例》《山东省地质环境保护条例》等有关规定，结合我区实际，编制本方案。

一、2024 年地质灾害防治工作情况

（一）地质灾害基本情况。截至 2024 年底，全区共有地质灾害隐患点 25 处（其中崩塌 6 处、泥石流 5 处、地面塌陷 14 处），威胁人口 129 人，威胁财产 1037 万元。按照地质灾害险情划分，小型 24 处、占 96%；中型 1 处、占 4%，无大型、特大型地质灾害隐患点。2024 年，全区无突发性地质灾害发生，无财产损失和人员伤亡。

（二）防治工作开展情况。一是深入开展地质灾害风险隐患排查。全区共派出检查组 63 个、107 人次，开展隐患检查 113 处次，汛期聘请第三方技术支撑单位完成 5 次全覆盖专业排查。强降雨期间，成立督导组到地质灾害易发区、重要地质灾害隐患点开展现场巡查指导，检查防范措施落实情况。二是加强地质灾害气象风险预警预报。发布地质灾害黄色预警 6 次，发送预警短信

900 余条。三是进一步完善“人防+技防”体系建设。新建地质灾害自动化监测点 6 处，与第三方技术支撑单位建立联动机制，借助专家辅助应急处置；更新完善群测群防网络，明确了区、镇、村三级防灾责任人，对群测群防员和防灾责任人实施“叫应”检查，确保在岗在位、履职尽责。四是做好地质灾害隐患治理。完成南王街道西沟方家 1 处地质灾害治理项目竣工验收，启动实施大柳行镇黑石、村里集镇小柱 2 处地质灾害隐患点治理工程，消除地质灾害隐患。

二、2025 年地质灾害防治趋势预测

综合分析研判，2025 年全区地质灾害仍呈现相对平稳趋势，灾害种类仍以崩塌、地面塌陷为主；强降雨情况下，可能引发泥石流等地质灾害。

（一）崩塌、泥石流发生趋势预测。崩塌、泥石流主要发生在 6-10 月，主要分布在村里集镇黄泥沟村、南官山村、石门口村等中低山丘陵区。其中，7 月底、8 月初降水相对集中，发生概率较高。

（二）地面塌陷发生趋势预测。地面塌陷多发生在每年 5-9 月，主要分布在大柳行镇门楼村、唵口村，大辛店镇西石硼村，北沟镇台上李家村，村里集镇车里张家村，小门家镇巨山沟村等地历史遗留地下采空区。

三、2025 年地质灾害防治主要任务

（一）持续做好地质灾害风险隐患调查排查。一是做好地质

灾害隐患点和风险区更新调查，进一步摸清地质灾害风险隐患底数。二是相关部门分领域做好地质灾害隐患排查，对确认的地质灾害隐患及时建档入库，落实管控措施。三是持续做好地质灾害“汛前排查、汛中巡查、汛后核查”工作，及时掌握地质灾害风险隐患。（区自然资源和规划局牵头，有关部门单位按职责分工负责，各镇街配合。以下均包含各镇街，不再列出）

（二）强化重点领域地质灾害防治。一是教体部门负责组织本部门主管的学校和教育机构对威胁自身安全的周边地质灾害隐患开展排查、治理工作。二是住建部门负责组织开展城市和乡村房屋建筑施工可能引发地质灾害隐患的排查、治理工作。住建、综合行政执法部门按照各自职责组织开展市政工程施工可能引发地质灾害隐患的排查、治理工作。三是交通运输、公路养护中心部门按照各自职责组织在建及投入运营的公路、铁路、水运基础设施以及相关施工现场周边地质灾害隐患排查、治理工作。四是发改、水务部门按照各自职责加强油气管道、水库坝址、库区岸坡、施工营地、工程区周边地质灾害隐患排查、治理。五是应急部门加强矿山企业的尾矿库区域地质灾害隐患的排查、治理。六是旅游度假区管委、林业等部门按照各自职责组织开展各类自然保护区、A级旅游景区周边的地质灾害隐患排查、治理工作。

（三）加强基层防御能力提升。完善“人防+技防”体系，落实“隐患点+风险区”双管控要求，汛前对群测群防队伍全面调整充实，用好地质灾害自动化监测网，发挥地勘单位专业优势，

动态掌握地质灾害发生风险，及时做好专业调查、应急处置，落实防范措施。深入开展地质灾害防治宣传培训，加强地质灾害防治管理人员、群测群防人员以及专业技术队伍培训力度，提升相关人员的防灾责任意识和技术支撑能力。加大地质灾害防治科普宣传力度，创新宣传形式，及时向受威胁群众发放“两卡一表”。常态化开展应急避险演练，切实提升安全防范意识与识灾避险能力。（区自然资源和规划局牵头）

（四）做好地质灾害隐患分类处置。对确需治理的地质灾害隐患点，要尽快组织实施综合治理或排危除险；对暂不能开展工程治理的地质灾害隐患点，要采取群测群防、监测巡查等措施，避免或降低灾害风险；对经调查评价确认，满足销号条件的隐患点，要及时按程序销号（区自然资源和规划局牵头）

（五）加强地质灾害应急能力建设。一是提升地质灾害应急救援水平。细化完善地质灾害应急预案并组织开展演练，明确各环节责任人和应对措施，提高应急处置快速反应能力和临灾避险能力。遇有突发情况及时调集应急队伍、救援物资，做好应急处置。（区应急管理局、区自然资源和规划局按职责分工负责）二是加强基层专业技术队伍能力建设，配齐配全地质灾害应急救援技术支撑力量。（区自然资源和规划局牵头）三是做好地质灾害预警预报。加强地质灾害气象风险预警会商，强降雨期间开展分级预警和短临预警，做好预警信息发布，指导各地科学防范。（区自然资源和规划局、区气象局按职责分工负责）四是严格汛期地

质灾害 24 小时值班和灾情险情报告制度，及时掌握灾情险情信息并做好应急处置。（区自然资源和规划局、区应急管理局按职责分工负责）

四、保障措施

各镇街、部门要切实提高政治站位，加强组织领导，坚持属地管理、分级负责的原则，地方政府牵头抓总，有关部门各负其责，自然资源主管部门加强组织协调和指导监督，建立健全政府主导、部门分工、全民参与的地质灾害防治工作格局。对自然因素、历史遗留等原因形成的地质灾害隐患，地方政府是防治责任主体，要采取监测预警、工程治理、搬迁避让等措施积极防治；对因工程建设等人为活动形成的地质灾害隐患，按照“谁引发、谁治理”的原则，各相关部门督促有关责任主体落实防治责任。要按照财政事权与支出责任一致原则，将地质灾害防治资金纳入同级财政预算，保障地质灾害防治各项工作顺利开展。

附件：烟台市蓬莱区地质灾害隐患点情况表

附件：

烟台市蓬莱区地质灾害隐患点情况表

序号	镇街	统一编号	名称	灾害类型	经度	纬度	威胁人口 (人)	威胁财产 (万元)	险情	处置建议	责任主体
1	北沟	370684030004	上寺夼泥石流	泥石流	120° 45' 46.5"	37° 42' 42.8"	7	50	小型	监测巡查、 排导	北沟镇人民政府
2	北沟	370684020027	北林院东崩塌隐患点	崩塌	120° 38' 45.4"	37° 44' 41.3"	8	50	小型	监测巡查、 工程治理	北沟镇人民政府
3	北沟	370684040003	台上李家村北地面塌陷	地面塌陷	120° 39' 58.7"	37° 41' 31.5"	5	50	小型	监测巡查、 采空区勘查治理	北沟镇人民政府
4	村里集	370684020002	★黄泥沟村崩塌隐患点	崩塌	120° 46' 49.9"	37° 27' 7.1"	13	100	中型	监测巡查、 工程治理	村里集镇人民政府
5	村里集	370684020033	小柱村西崩塌隐患点	崩塌	120° 49' 6.6"	37° 27' 27"	2	2	小型	已治理、待验收	村里集镇人民政府
6	村里集	370684030001	南花夼村北泥石流	泥石流	120° 43' 59.7"	37° 30' 39.9"	11	60	小型	监测巡查、 排导	村里集镇人民政府
7	村里集	370684030002	南官山泥石流	泥石流	120° 44' 50.8"	37° 26' 20.2"	13	160	小型	监测巡查、 排导	村里集镇人民政府
8	村里集	370684030003	石门口泥石流	泥石流	120° 45' 11.1"	37° 32' 49.1"	11	150	小型	监测巡查、 排导	村里集镇人民政府
9	村里集	370684040006	车里张家北地面塌陷	地面塌陷	120° 49' 18.1"	37° 31' 4.3"	6	60	小型	监测巡查、 采空区勘查治理	村里集镇人民政府
10	小门家	370684040007	★巨山沟西北地面塌陷	地面塌陷	120° 46' 15.3"	37° 39' 19.1"	1	10	小型	监测巡查、 采空区勘查治理	小门家镇人民政府
11	大柳行	370684030005	大柳行炉头村西泥石流	泥石流	121° 1' 15.3"	37° 30' 8.2"	3	100	小型	监测巡查、 排导	大柳行镇人民政府
12	大柳行	370684020005	强家沟村西南崩塌隐患点	崩塌	120° 59' 52.3"	37° 32' 32.4"	5	30	小型	监测巡查、 工程治理	大柳行镇人民政府

序号	镇街	统一编号	名称	灾害类型	经度	纬度	威胁人口 (人)	威胁财产 (万元)	险情	处置建议	责任主体
13	大柳行	370684020006	★黑石村崩塌隐患点	崩塌	121° 2' 47.4"	37° 32' 3.4"	5	50	小型	已治理、待验收	大柳行镇人民政府
14	大柳行	370684040001	曲家庵口村地面塌陷	地面塌陷	121° 0' 58.8"	37° 35' 35.6"	5	30	小型	监测巡查、 采空区勘查治理	大柳行镇人民政府
15	大柳行	370684040014	土屋西南地面塌陷隐患点	地面塌陷	121° 2' 26.8"	37° 34' 25.4"	5	5	小型	监测巡查、 采空区勘查治理	大柳行镇人民政府
16	大柳行	370684040015	强家沟西地面塌陷	地面塌陷	120° 59' 27.5"	37° 32' 29.4"	5	30	小型	监测巡查、 采空区勘查治理	大柳行镇人民政府
17	大柳行	370684040017	石家村东南地面塌陷	地面塌陷	121° 3' 1.7"	37° 35' 57.3"	3	10	小型	监测巡查、 采空区勘查治理	大柳行镇人民政府
18	大柳行	370684040019	下岚子村西南地面塌陷	地面塌陷	121° 4' 54.5"	37° 37' 0.2"	3	15	小型	监测巡查、 采空区勘查治理	大柳行镇人民政府
19	大柳行	370684040022	门楼村地面塌陷	地面塌陷	121° 1' 41"	37° 35' 30"	2	6	小型	监测巡查、 采空区勘查治理	大柳行镇人民政府
20	大辛店	370684040009	齐家庄西南地面塌陷	地面塌陷	120° 58' 27"	37° 35' 34.9"	2	3	小型	监测巡查、 采空区勘查治理	大辛店镇人民政府
21	大辛店	370684040010	槐树庄东北地面塌陷	地面塌陷	120° 56' 37.5"	37° 33' 57.6"	3	20	小型	监测巡查、 采空区勘查治理	大辛店镇人民政府
22	大辛店	370684040011	西石硼东南地面塌陷	地面塌陷	120° 58' 20.4"	37° 32' 10.1"	3	30	小型	监测巡查、 采空区勘查治理	大辛店镇人民政府
23	大辛店	370684040012	沙沟地面塌陷	地面塌陷	120° 53' 22.3"	37° 32' 37.1"	3	3	小型	监测巡查、 采空区勘查治理	大辛店镇人民政府
24	大辛店	370684040013	大夺沟东北地面塌陷	地面塌陷	120° 54' 21.6"	37° 32' 7.2"	3	3	小型	监测巡查、 采空区勘查治理	大辛店镇人民政府
25	南王街道	370684020022	西沟方家崩塌隐患点	崩塌	120° 49' 37.1"	37° 46' 15.9"	2	10	小型	已治理、待销号	南王街道办事处

备注：标“★”为重要地质灾害隐患点。